

2010年12月9日

医療機関様各位

大阪市中央区伏見町 2-5-8
健栄製薬株式会社
TEL : 06-6231-5626
FAX : 06-6204-0750

イオダイン10%綿棒12・イオダイン10%綿棒16 製品改良について

謹啓 時下愈々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品 イオダイン10%綿棒12及びイオダイン10%綿棒16は、院内での調整の手間を省き、簡単かつ衛生的に使用できる薬液含浸綿棒製剤として発売しているところですが、綿棒を1本ずつ切り離して使用する際に液漏れする事例が発生しており、大変ご迷惑をおかけしておりました。

この度、ミシン目で1本ずつ分ける際にフィルムシール部にかかる負荷を軽減するための製品改良を下記の通り実施致します。

今後ともより良い製品を供給できますよう品質の確保に努めてまいりたいと思っておりますので、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

【製品改良内容】写真のように、容器最下端のフィルムのミシン目の切れ目を長くし、接合部をなくします。



従来品 ⇒ 変更品



※外見上分かりにくくなっておりますが、赤破線の部分に切れ目を入れております。

【変更時期】

品名	変更予定	ロット番号
イオダイン10%綿棒12	12月下旬	0C05
イオダイン10%綿棒16	12月中旬	0C02

【備考】この他の包装仕様の変更はありません。